

平成 19 年 2 月 26 日制定
 平成 26 年 4 月 1 日改正
 平成 28 年 6 月 1 日改正
 平成 29 年 4 月 1 日改正
 令和 元年 10 月 1 日改正

建築基準法に基づく性能評価に係る手数料一覧

一般社団法人日本膜構造協会

| 性能評価の内容 | 性能評価手数料 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 法第 20 条第 1 項第一号の認定に係る評価(第二号ロ、第三号ロ、第四号ロに限る)(超高層を除く時刻歴応答解析) 床面積の合計 500㎡以内 500㎡を超え 3,000㎡以内 3,000㎡を超え10,000㎡以内 10,000㎡を超え50,000㎡以内 50,000㎡を超える | 51万円 82万円 123万円 153万円 205万円 |
| 法第 37 条第二号の認定に係る評価(建築材料の品質) ① 実地確認なし | 33万円 |
| ② 実地確認あり ②-1 製品の品質検査の実地確認あり ②-2 製造、検査、品質管理の実地確認あり ②-3 ②-1、②-2両方の実地確認あり | 80万円 80万円 117万円 |
| <small>注1:申請者が「重点確認対象者」である場合は上記金額とは異なります。 注2:実地確認を行う工場が複数の場合には別途手数料が発生します。 注3:実地確認を行う工場が国外である場合には、旅費を加算した額となります。</small> | |
| 令 108 条の 3 第 1 項第二号の認定に係る評価(主要構造部の耐火性能) 床面積の合計 500㎡以内 500㎡を超え 3,000㎡以内 3,000㎡を超え10,000㎡以内 10,000㎡を超え50,000㎡以内 50,000㎡を超える | 31万円 46万円 61万円 82万円 102万円 |
| 令 108 条の 3 第 4 項の認定に係る評価(防火区画の開口部設備の性能) 床面積の合計 500㎡以内 500㎡を超え 3,000㎡以内 3,000㎡を超え10,000㎡以内 10,000㎡を超え50,000㎡以内 50,000㎡を超える | 26万円 41万円 56万円 72万円 87万円 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| 令第129条第1項の認定に係る評価（階避難安全性能） | |
| 床面積の合計 500㎡以内 | 36万円 |
| 500㎡を超え 3,000㎡以内 | 51万円 |
| 3,000㎡を超え10,000㎡以内 | 72万円 |
| 10,000㎡を超え50,000㎡以内 | 92万円 |
| 50,000㎡を超える | 113万円 |
| 令第129条の2第1項の認定に係る評価（全館避難安全性能） | |
| 床面積の合計 500㎡以内 | 36万円 |
| 500㎡を超え 3,000㎡以内 | 51万円 |
| 3,000㎡を超え10,000㎡以内 | 72万円 |
| 10,000㎡を超え50,000㎡以内 | 92万円 |
| 50,000㎡を超える | 113万円 |

（建築基準法施行規則第11条の2の3第3項第四号の規定による）

- ※ すでに構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合は、上表の区分に応じ10分の1の額とする。（建築基準法施行規則第11条の2の3第5項第三号の規定による。）